

NO. 5

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊

前面の柱脚が基礎から
抜け出したため全体が
大きく傾いている



ベースプレートが破断している

H型柱
→ 強軸
→ 弱軸

H型柱の弱軸方向に
建物が倒壊している。
ブレースの配置が必要
だったと思われる。

アンカーボルトが破断し
柱が抜け出している

