

No. 13

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：2階建て


被害度：倒壊

重い瓦屋根


水平剛性がなく歪んでいる



アンカーボルトが破断している



アンカーボルトの配置  
がこのようになっている



アンカーボルトは本来  
このように配置したい