

No. 17

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊



2階の柱脚部が破断している



現場あと施工アンカーによる施工になっている
本来、柱脚は埋め込み型のアンカーボルトにし
なければならない。

リブプレートとベースプレー
トが同じ厚さになっている

