

No. 18

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊



1階駐車場が崩壊し  
車が潰されている。



柱に対してアンカーボルトが  
細すぎる。ねじ部破断している