

No. 19

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊



1階が倒壊している



片付けた後なのか、不自然な倒れ方をしている柱

1階柱

