

No. 20

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造


階数：4階建て

被害度：倒壊




柱にダイアフラムがない

1階が崩壊している



梁



バラバラに崩壊した柱梁接合部
溶接不良と思われる。