


No. 22

構造種別：鉄骨造


構造形式：ラーメン構造

階数：5階建て

被害度：倒壊



根巻コンクリートが崩壊している。



アンカーボルトが配置されていた形跡が無い