

No. 23

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊



ベースプレートが
不自然に欠けている



アンカーボルト孔が拡張され
ベースプレートが切り欠かれて
しまっている。

ベースプレートが
不自然に欠けている

アンカーボルトがベースプレートの縁に付いている
施工不良による粗末な補修

