


No. 30

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊



柱の中央部が曲がっている。  
水平振動ではこのような破壊は生じないので、鉛直振動による座屈の可能性が高い。  
H形柱は強軸と弱軸の方向性があるため座屈に対して配慮が必要である。