

No. 31

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊



ベースプレートとアンカーボルトが破断している。



柱の座屈



あと施工アンカーによる施工により、アンカーボルトがコンクリートから抜け出ている。