

No. 1

構造種別：1階RC+2～4階鉄骨造


構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊



洗濯機がそのままの姿で取り残されている




本来の柱位置

柱が完全に横倒しになっている。  
柱頭と柱頭の両方が崩壊したことがわかる。



柱にリブプレートが付いているが、柱が変形性能を発揮する前に溶接部で破断している。



シングルナットになっている。  
ベースプレートも厚みが薄い。