

No. 3

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊



柱を切り欠いてアンカーボルトを納めているピン柱脚。

埋込みにも根巻にもなっていない中途半端な構造になっている。



柱型主筋はあるがフープはなく拘束力がない。