

No. 9

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊



柱の弱軸方向が開口になっている。なぜこのような設計になったのか疑問である。

