

No. 12

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊



隠れて見えないが
1階が倒壊している

通常地震力では、柱の中央は反曲点になるため曲がることはない。直下型地震の上下震動で柱が座屈したと思われる。弱軸方向に座屈止めが必要だった。

