

No. 16

構造種別：混構造 (RC造＋鉄骨造)

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊



鉄骨造

鉄筋コンクリート造

RC造とS造の混構造躯体種別が
変わった層で大きく崩壊している



柱がもう少しずれて落ちてい
たら建物全体が崩壊していた

アンカーボルトの外側に配筋がない。
コンクリート柱型の内部にアンカー
ボルトを納める必要があった。