

No. 24

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊




2階柱

1階が崩壊

2階梁

2階梁



裏当金無し
隅肉溶接

1階柱

ゼロ柱と呼ばれた埋め込み柱脚の破断
裏当金、開先加工がなく隅肉溶接とな
っている。

