

No. 27

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：3階建て

被害度：倒壊

本来建物は妻側より桁側の方が強いが、
1階全体が桁方向に崩壊している。



ベースプレートを切り欠いて
アンカーボルトを側面に溶接
している。



アンカーボルトが根元
から破断している