

No. 32

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：5階建て

被害度：倒壊



1階が倒壊し押し潰されている



アンカーボルトが配置されていない。